

Feltarbejde.

Indhold

Feltarbejde.....	1
Sikkerhedsinstrukser for målestationer under NOVANA.....	1
Arbejde i Højden/Mast	2

1. Alt arbejde inde i målestationer skal foregå efter generelle instrukser for drift af monitorer filterautomater, m.v..
2. Montering af måleudstyr på taget af målehuse i forbindelse med kampagner skal ske efter aftale med projektleder og sikkerhedsansvarlige.
3. Håndtering og placering af trykflasker skal ske efter generelle instrukser for trykflasker.
 - Der skal udfyldes et ADR transport dokument ved transport af farligt gods. Der findes skema, som til dels er udfyldt på forhånd, hvor der kun mangler, at blive påført mængde, modtager adresse og dato. Der skal laves et transport dokument til både ud og hjemrejse.
4. Transport af kemikalier til og fra målestationerne kan ofte foregå under regler for frimængde og man bør derfor kontakte AU's sikkerhedsrådgiver, for at kontrollere de gældende regler for det specifikke kemikalie.

Arbejde i Højden/Mast

Når der arbejdes i en mast eller lignende, for at montere eller servicere udstyr, kræves det at man har et faldsikrings kursus, godkendt udstyr og værnemidler til at klatre og foretage en eventuel redning af en kollega, som ikke selv kan komme ned.

Arbejdet skal foretages af 2-3 mand (3 mand når det er over 60M) og planlægges efter de gældende regler.

Det er et krav, at alle der er direkte involveret i opgaven, skal være uddannet og ajourførte, vedrørende højderedning og førstehjælp.